

〔お客様各位〕

「高速船 甕島」横揺れ減揺装置(スタビライザー)

制御システム不具合について

「高速船 甕島」横揺れ減揺装置(フィンスタビライザー)の制御システムの不具合が11月2日に生じ、波高が高い海域で多少横揺れがする場合がありますが、安全上何ら問題はございません。

会社、乗組員一同「安全第一」の運航に努めるとともに、早急な修復ができるように努めて参ります。ご不便をおかけしますがご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご利用の際は、「運航情報」等ご確認をお願い致します。

令和5年11月

甕島商船株式会社